

お宅のボイラの調子はいかがですか？

オヤ 石油ボイラ

こんな**症状**がでていたら
お早めに診断を受けて下さい。



油タンクの同時取替
もお勧めします！

油切れの予告装置
接続可能！

11年以上経過の
ボイラの取替は
特別価格にて
ご提供

症状その1

お湯の
温度が安定
しない

症状その2

燃焼中の
音が高
くなった

症状その3

煙突から
ケムリや
ススが出る

2003年以前の石油給湯器は
補修用性能部品最低保有期間(製造打切後**1年**)を経過しております。

製造打切時期	1997~1999年	2000~2002年	2003年	2004~2006年
直圧式 石油給湯器	KIB-414Dシリーズ ~1999.10	IBF-423DS ~2000.11	KIBF-426Dシリーズ ~2003.2	KIBF-4701Dシリーズ ~2006.3
	KIBF-422DSA ~1998.4		KIB-4000Dシリーズ ~2003.4	SRK-4701DSX ~2006.5
	IBF-422DS ~1998.3		IBF-333DS ~2003.6	IBF-4701DS ~2006.6
減圧式 石油給湯器 (標準圧力型)	KIBF-386Sシリーズ ~1999.5	KIB-334Sシリーズ ~2002.12	KIBF-325Sシリーズ ~2003.3	KIB-3610シリーズ ~2004.4
	IB-333SG ~1998.4		KIB-3820シリーズ ~2003.5	IB-3610SG ~2004.4
	IB-384SRG ~1999.5		IBF-325SG ~2003.3	IB-4410SG ~2004.4
	IBF-386SRG ~1999.7	IB-334SG ~2002.12	IB-3820シリーズ ~2003.4	KIB-4410シリーズ ~2004.9

石油給湯器の
型式・製造年度は
外装板前面に貼付
表示してあります。

*機種によっては、表示位置が異なる
場合もございます。

型式
KIBF-4701DS

名称:石油給湯器付ふるかま
種類:圧力調整式強制循環式

製造年度
例:2004年製